



UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

## **AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA**

*(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)*

***Edificio 5b – Intervento per la messa in sicurezza delle pareti del Laboratorio -1Mc-06 a doppia altezza che presentano evidenti lesioni del Dip. di Scienze Chimiche .Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cinzia, 26 - Napoli.***

### **IL CAPO UFFICIO RENDE NOTO**


Premesso che in data 14/12/2017 veniva constatata la caduta di calcinacci nel laboratorio, -1Mc-06, sito al piano -1 dell'edificio indicato in oggetto, nella stessa data venivano affidati alla ditta **S.A.V.A. & C. s.r.l.** con sede in Via Toledo, 156 - 80143 – NAPOLI – p.IVA 00287780639, PEC: [posta@pec.savacostruzioni.it](mailto:posta@pec.savacostruzioni.it), i lavori indispensabili per la messa in sicurezza della zona interessata e il ripristino dell'efficienza della muratura esistente.

Si precisa che risulta indispensabile il ripristino della muratura in quanto il laboratorio è utilizzato da studenti e docenti per salvaguardare la loro incolumità e quella del patrimonio dell'Amministrazione.

**ALLEGATI:**

- 1) VERBALE DI SOMMA URGENZA;
- 2) FOTO;
- 3) PLANIMETRIA UBICATIVA

Il Capo dell'Ufficio Tecnico MSA  
geom. **Antonio Candida**



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

## RIPARTIZIONE EDILIZIA

### UFFICIO TECNICO DI MONTE SANT'ANGELO

**Edificio 5b – Intervento per la messa in sicurezza delle pareti del Laboratorio -1Mc-06 a doppia altezza che presentano evidenti lesioni del Dip. di Scienze Chimiche. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cinzia, 26 - Napoli.**

#### VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladiciasette il giorno quattordici del mese di Dicembre a seguito della comunicazione da parte del Direttore del Dipartimento che ci informava della caduta di calcinacci nel laboratorio in discorso, venivo contattato dal personale afferente al laboratorio e a seguito di ciò è stato effettuato un sopralluogo laddove ho constatato realmente la caduta di calcinacci dovuti a lesioni che si sono formate sulle pareti perimetrali in muratura.

L'intervento riveste carattere di somma urgenza per la salvaguardia di persone e cose che quotidianamente frequentano il laboratorio, oltre che a garantire il normale svolgimento della didattica e della ricerca.

Per quanto sopra è stata contattata la ditta S.A.V.A. & C. s.r.l., già presente sui luoghi di che trattasi per altre lavorazioni, la quale si è resa subito disponibile ad effettuare l'intervento.

Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, ordinavo le sole opere di messa in sicurezza, di interdizione del laboratorio e gli interventi di messa in sicurezza delle pareti, essendo le stesse di altezza ml. 7.00 circa.

In ragione della difficoltà di previsione relativa all'estensione delle aree d'intervento che sarà correlata alle verifiche in corso d'opera, si rimanda la redazione del computo metrico estimativo a conclusione delle stesse in via consuntiva.

Considerato che l'intervento per l'eliminazione degli inconvenienti innanzi riportati riveste carattere di somma urgenza, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

#### IL TECNICO

Geom. Marcello Sansone

#### VISTO: II CAPO DELL'UFFICIO

Geom. Antonio Candida

L'anno duemiladiciasette il giorno quattordici del mese di Dicembre, visto il verbale di cui sopra, attesa l'urgenza, si affida all'Impresa **S.A.V.A. & C. s.r.l.** con sede in Via Toledo, 156 - 80143 – NAPOLI – p.IVA 00287780639, l'esecutore delle opere in parola.

#### L'IMPRESA

S.A.V.A. & C. s.r.l.

#### II CAPO UFFICIO

Geom. Antonio Candida